

研发产品测试 - 错误 #2252

[15P_T4升级验证+Rel_3.2.3_pre4核心网] 核心网reboot后第一次启动，启动异常

2024-10-17 11:56 - 刘 抒放

状态:	已解决	开始日期:	2024-10-17
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	刘 抒放	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	5GC	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		
描述			
82核心网（且末核心网）600M压力环境 2025.10.16，20:12 发生重启,PDU建立 req 核心网已不回复。定位到启动异常			

历史记录

#1 - 2024-10-18 09:55 - 刘 抒放

【20241018】80核心网（且末核心网）23:53重启。漂移到 82核心网（且末核心网）03:56 发生重启。重启后业务可恢复，

#2 - 2024-10-18 10:09 - 刘 抒放

【20241018】10:06 80核心网重启

#3 - 2024-10-21 11:57 - 徐 红超

- 状态从 新建 变更为 进行中

核心网设备重启后的第一次核心网启动异常，核心网的smf没有和upf建立连接，导致后续pdu建立异常。之前一直没有这个问题

#4 - 2024-10-21 11:57 - 徐 红超

尝试调整启动脚本，无法修复该问题

#5 - 2024-10-21 11:58 - 徐 红超

通过修改smf代码来修复该问题

#6 - 2024-10-21 11:58 - 徐 红超

- 状态从 进行中 变更为 转测试

已在核心网3.2.3_pre5b版本中修复

#7 - 2024-10-21 16:47 - 徐 红超

- 指派给从 徐 红超 变更为 刘 抒放

#8 - 2025-01-07 18:13 - 刘 抒放

- 状态从 转测试 变更为 已解决