

2.0基站产品化测试 - 错误 #2261

后路由场景40基站下行大流量灌包出现buffer is full，持续一段时间后会导导致基站挂死

2024-10-22 15:23 - 牛兵桃

状态:	挂起	开始日期:	2024-10-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨 杨乐	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		

描述 基站版本：15PPre1T4 核心网版本：3.2.3_pre4 后路由场景下40 基站进行下行大流量灌包，DU出现buffer is full打印，琼哥在定位，已经取走log分析；

历史记录

#1 - 2024-10-22 17:18 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 进行中

发现CU,DU都有问题:

1,CU发出的包PDCP SN不连续

2,DU这边UE级别的缓存nrupDIMsgQ发生了占满

下一步需要补一个基站的wireshark全包

#2 - 2024-10-29 10:38 - 匿名用户

今天兵桃反应到目前位置40基站和其它基站都没有复现

#3 - 2024-10-29 10:39 - 匿名用户

到目前为止 上面的消息打错字了

#4 - 2024-10-29 10:57 - 匿名用户

- 指派给从 匿名用户 变更为 杨 杨乐

#5 - 2024-11-01 10:23 - 杨 杨乐

2024/11/1:等待测试复现后，定位该问题

#6 - 2025-03-27 15:38 - 杨 杨乐

- 状态从 进行中 变更为 挂起