

## 网管产品 - 错误 #2274

LMT测试，基站“重启服务器”，“重启软件”未生效，未有相关提示操作风险提示

2024-10-24 09:21 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2024-10-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
问题描述： LMT测试，基站“重启服务器”，“重启软件”未生效，未有相关提示操作风险提示			

### 历史记录

#1 - 2024-10-24 14:51 - 林万江

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2024-10-28 09:18 - 钱伯宁

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从钱伯宁变更为杨凯

定位问题：

重启基站软件、重启服务器、启停操作Agent界面按钮会导致lmt无法正常运行，需要增加提示弹窗，提示用户继续操作会导致LMT无法正常使用，是否继续？

已完成编码并自测验证通过，待测试回归

#3 - 2024-10-30 14:33 - 杨凯

- 文件 弹框提示.png 已添加

- 状态从转测试变更为已解决

重启基站软件、重启服务器、启停操作Agent界面按钮，相关操作提示

### 文件

弹框提示.png	67.8 KB	2024-10-30	杨凯
----------	---------	------------	----