

网管产品 - 错误 #2283

LMT测试，gps和时钟状态显示不正确

2024-10-25 09:11 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2024-10-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
问题描述： LMT测试，gps和时钟状态显示不正确			
相关的问题:			
关联到 网管产品 - 错误 #2317: 基站基本信息接口调整			已解决 2024-10-31

历史记录

#1 - 2024-10-25 09:13 - 钱伯宁

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2024-10-29 10:40 - 钱伯宁

- 状态从 进行中 变更为 转测试

- 指派给从 钱伯宁 变更为 杨凯

定位问题：
gps状态为/gnb-ru:GNB-RU/GPS/GPS_STATUS_SYNC，true为同步，false为失步
已修改代码自验通过，待测试回归验证

#3 - 2024-10-30 11:54 - 杨凯

- 文件 LMT显示.png 已添加

- 文件 网管显示.png 已添加

- 状态从 转测试 变更为 反馈

- 指派给从 杨凯 变更为 钱伯宁

网管和LMT显示还是不一致

#4 - 2024-10-30 16:24 - 钱伯宁

- 状态从 反馈 变更为 转测试

- 指派给从 钱伯宁 变更为 杨凯

定位问题：
未清除数据库旧数据
代码已修改，待测试回归

#5 - 2024-10-31 10:46 - 杨凯

- 状态从 转测试 变更为 反馈

- 指派给从 杨凯 变更为 钱伯宁

还存在问题：
网管侧：GPS显示：支持 时钟状态显示：NORMAL GPS同步显示：失步
LMT侧：GPS显示：不支持 时钟状态显示：未知 GPS同步显示：失步

#6 - 2024-10-31 14:19 - 钱伯宁

- 指派给从 钱伯宁 变更为 杨凯

同2317一并修改

#7 - 2024-11-01 15:19 - 杨凯
- 关联到 错误 #2317: 基站基本信息接口调整 已添加

#8 - 2024-11-01 15:20 - 杨凯
- 状态从 反馈 变更为 转测试

与2317合并修改

#9 - 2024-11-08 09:32 - 杨凯
- 状态从 转测试 变更为 已解决

与2317并单，这个暂时关闭

文件

LMT显示.png	14.2 KB	2024-10-30	杨凯
网管显示.png	60.1 KB	2024-10-30	杨凯