

WI - 功能 #231

时偏调整问题

2020-09-08 15:20 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2020-09-08
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
现象： ①/tmp/usrp中，log显示调整ldstamp维持-1000 ②存在sync adj ldstamp 17调整 ③存在重复调整 分析: ①维持在-1000是由于ifft前未进行频谱搬移 ②重复调整是因为调整间隔过短，导致调整未生效即进行计算 解决： ①修改代码 ②修改代码target_main.c line 883 LDSTAMP_FLAG=20			

历史记录

#1 - 2020-10-30 09:41 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 已解决

频谱搬移系经过计算，向前搬移等同于向后搬移。