

网管产品 - 错误 #2313

LMT测试，pru的“上行合并状态”显示不准确，LMT与网管显示不一致

2024-10-30 16:12 - 杨凯

|                                     |     |         |            |
|-------------------------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                                 | 已解决 | 开始日期:   | 2024-10-30 |
| 优先级:                                | 普通  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:                                | 杨凯  | % 完成:   | 0%         |
| 类别:                                 |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:                               |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述                                  |     |         |            |
| LMT测试，pru的“上行合并状态”显示不准确，LMT与网管显示不一致 |     |         |            |

历史记录

#1 - 2024-10-30 16:22 - 钱伯宁

- 状态从新建变更为转测试
- 指派给从钱伯宁变更为杨凯

定位问题：

未清除ru合并状态旧数据  
已修改代码，待测试回归

#2 - 2024-10-31 13:45 - 杨凯

- 状态从转测试变更为反馈
- 指派给从杨凯变更为钱伯宁

状态更新与三层启停同步，进行上次状态结果清理

#3 - 2024-10-31 14:17 - 钱伯宁

- 状态从反馈变更为转测试
- 指派给从钱伯宁变更为杨凯

#4 - 2024-10-31 16:22 - 杨凯

- 状态从转测试变更为反馈
- 指派给从杨凯变更为钱伯宁

[2024/10/31 15:28:10] send warning info ru cmb1: ru0: 1, ru1: 0, ru2: 0, ru3: 0  
[2024/10/31 16:03:48] send warning info ru cmb1: ru0: 1, ru1: 0, ru2: 0, ru3: 0  
获取到DEV上报的PRU状态为1显示合并，PRU状态为0显示显示未合并，未获取到状态时显示未知

#5 - 2024-11-01 10:17 - 钱伯宁

- 指派给从钱伯宁变更为杨凯

与2317合并修改

#6 - 2024-11-01 11:24 - 杨凯

- 状态从反馈变更为已解决

该问题已验证解决

文件

|                      |         |            |    |
|----------------------|---------|------------|----|
| pru上行合并状态---LMT侧.png | 47.9 KB | 2024-10-30 | 杨凯 |
| pru上行合并状态---网管侧.png  | 149 KB  | 2024-10-30 | 杨凯 |