

FC子项目 - 错误 #232

RLC UM模式 DDDS(DOWNLINK DATA DELIVERY STATUS)反馈缺失

2020-09-08 15:22 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2020-09-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:	错误	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
问题归属:			
描述			
DDDS反馈不及时，导致高层进行了flow control限制了下行业务流量			

历史记录

#1 - 2020-09-08 15:25 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 已解决

RLC
UMM模式中，每次组包完成检查SDU个数，若为0，表示包已经传完，及时反馈DDDS，将desiredBufSize反馈给高层，让高层下发新的SDU数据包。
修改后测试流量已经不受限。