

网管产品 - 错误 #2323

LMT测试，信息采集中少了一个“ ”PHY配置“ ”

2024-10-31 19:18 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2024-10-31
优先级:	低	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2024-10-31 19:24 - 杨凯

- 主题 从 LMT测试，信息采集中少了一个“ ”PHY配置“ ” 变更为 网管测试，信息采集中多了一个“ ”PHY配置“ ”
- 指派给 从 钱伯宁 变更为 薛泽庆

PHY实际没有配置文件，当前点击PHY配置提取的是DU的配置文件也不对

#2 - 2024-10-31 19:31 - 杨凯

- 主题 从 网管测试，信息采集中多了一个“ ”PHY配置“ ” 变更为 LMT测试，信息采集中少了一个“ ”PHY配置“ ”
- 指派给 从 薛泽庆 变更为 钱伯宁
- 优先级 从 普通 变更为 低

网管那边，目前提取的PHY配置目前提取的结果是DU的配置文件，也需要同步修改

#3 - 2024-11-08 11:32 - 钱伯宁

- 状态 从 新建 变更为 转测试
- 指派给 从 钱伯宁 变更为 杨凯

目前没有phy相关配置文件可共采集

#4 - 2024-11-13 15:33 - 杨凯

- 状态 从 转测试 变更为 已解决

目前基站环境未有确定的PHY配置文件，暂不处理