

2.0基站产品化测试 - 错误 #2373

跨核心网切换UE从源侧准备切换时源侧核心网ngc服务重启

2024-11-07 16:16 - 牛兵桃

状态:	转测试	开始日期:	2024-11-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	牛兵桃	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	5GC	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.16P		

描述

跨核心网切换UE从源侧准备切换时源侧核心网ngc服务重启，超哥定位中；

历史记录

#1 - 2024-11-08 10:38 - 徐红超

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2024-11-12 15:45 - 徐红超

- 状态从进行中变更为转测试

该问题在核心网 rel_3.2.4_pre1版本中修复

#3 - 2024-11-21 10:09 - 徐红超

- 指派给从徐红超变更为牛兵桃

该问题在核心网Rel3.2.4_pre1版本中已修复

#4 - 2024-12-04 10:37 - 牛兵桃

验证通过，更换信版本包后，切换流程正常，ngc不会重启；