

网管产品 - 错误 #2385

网管3.0测试，基站正在安装升级时，网管服务器异常下电，环境恢复后，无法再次进行安装或者升级

2024-11-11 10:35 - 杨凯

|                                                |     |         |            |
|------------------------------------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                                            | 已解决 | 开始日期:   | 2024-11-11 |
| 优先级:                                           | 普通  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:                                           | 杨凯  | % 完成:   | 0%         |
| 类别:                                            |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                          |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述                                             |     |         |            |
| 网管3.0测试，基站正在安装升级时，网管服务器异常下电，环境恢复后，无法再次进行安装或者升级 |     |         |            |

历史记录

#1 - 2024-11-12 15:04 - 马党旗

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2024-11-13 17:53 - 马党旗

- 状态从 进行中 变更为 转测试

- 指派给从 马党旗 变更为 杨凯

已在yzmm\_2.1.0Pre1T3包中处理，待验证

#3 - 2024-11-14 10:05 - 杨凯

- 状态从 转测试 变更为 已解决

已验证解决T3