

网管产品 - 错误 #2390

网管3.0测试，核心网入网终端缺少“设备标识”

2024-11-11 16:17 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2024-11-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
网管3.0测试，核心网入网终端缺少“设备标识”			

历史记录

- #1 - 2024-11-12 15:03 - 马党旗
- 状态从新建变更为进行中
- 指派给从马党旗变更为马自伟
- #2 - 2024-11-14 17:16 - 马自伟
- 状态从进行中变更为反馈
- 设备标识，已添加
- #3 - 2024-11-15 15:27 - 马自伟
- 状态从反馈变更为转测试
- 指派给从马自伟变更为杨凯
- #4 - 2024-11-18 15:17 - 杨凯
- 状态从转测试变更为已解决
- 该问题已解决T4版本