

网管产品 - 错误 #2391

网管3.0测试，AU和PRU设备型号和软件信息缺少

2024-11-11 17:16 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2024-11-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
网管3.0测试，AU和PRU设备型号和软件信息缺少			

历史记录

- #1 - 2024-11-14 11:39 - 薛泽庆
- 状态从新建变更为进行中
- % 完成从0变更为100
- 已完成，下一版本发布后转测试
- #2 - 2024-11-14 15:56 - 薛泽庆
- 状态从进行中变更为转测试
- 指派给从薛泽庆变更为杨凯
- 请验收
- #3 - 2024-11-18 15:32 - 杨凯
- 状态从转测试变更为已解决
- 该问题已验证解决T4版本