

网管产品 - 错误 #2400

网管3.0测试，RU配置参数中的加速前传卡配置的AU和前传配置绑定的索引PRU有些配置项是要放开的，可以对比下2.0网管的配置

2024-11-12 11:56 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2024-11-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
网管3.0测试，RU配置参数中的加速前传卡配置的AU和前传配置绑定的索引 PRU有些配置项是要放开的，可以对比下2.0网管的配置			

历史记录

#1 - 2024-11-12 14:34 - 马党旗

- 状态从新建 变更为 进行中

已处理

#2 - 2024-11-13 17:52 - 马党旗

- 状态从进行中 变更为 转测试

- 指派给从马党旗 变更为 杨凯

已在yzmm_2.1.0Pre1T3包中处理，待验证

#3 - 2024-11-14 10:00 - 杨凯

- 状态从转测试 变更为 已解决

已验证解决T3