

产品3.0平台 - 功能 #2424

3.0基站板光口使用问题。

2024-11-15 11:53 - 王昊

| | | | |
|--|------|---------|------------|
| 状态: | 已解决 | 开始日期: | 2024-11-15 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 战 弋戈 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| 【环境信息】 : 3.0基站板 光转电模块 | | | |
| 【脚本配置】 : ip addr add 192.168.8.199/24 dev eth2 ; ifconfig eth2 up | | | |
| 【问题描述】 : 基站板的光口名称未知, 将eth1, eth2都配置与网口的异网段ip, 外部使用电脑直连仍然无法ping通 | | | |
| 【问题频率】 : 必现 | | | |
| 【问题影响】 : 产品功能 | | | |
| 【问题分析】 ; 网口配置的ip可以使用网线直连ping通, 给光口配置一个临时IP, 同样网线直连无法ping通。此光转电模块经过单独测试, 无问题。 | | | |

历史记录

#1 - 2024-11-25 14:13 - 战 弋戈

这个问题, 使用ifconfig 直接配置光转电模块直连是可以ping到PC机的ip的。可以多做测试, 看一下是不是 windows端的电脑出现问题。

#2 - 2025-01-13 20:51 - 战 弋戈

- 状态从 新建 变更为 已解决