

产品3.0平台 - 功能 #2427

基带板CTRL_PA接口无输出,无法控制外置功放

2024-11-15 18:30 - 王 昊

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
【环境信息】：3.0基站板			
【软件配置】：运行tstmac3.1.1.1T，			
【问题描述】：基站testmac3.1.1T无法调用功放TDD			
【问题频率】：必现			
【问题影响】：产品功能			
【问题分析】：1.使用基站标准3.1.1T+外置功放控制补丁版本,基带板PA_CTRL接TD引脚电平无变化,处于常低状态;			
2.使用终端3.1.1T+外置功放控制补丁版本,基带板PA_CTRL接DTDD引脚正常输出,可以控制外置功放:			

历史记录

- #1 - 2024-11-25 14:15 - 战 弋戈
- 这个版本晓萌测试是可以的。多测试看一下，当不能引起引脚电平变化时，看看是否进入了中断程序。
- #2 - 2025-01-13 20:50 - 战 弋戈
- 状态从 新建 变更为 已解决
- #3 - 2025-02-10 14:43 - 高峰
- 状态从 已解决 变更为 已关闭