

网管产品 - 错误 #2452

上电自启动功能不完善，不应该影响网管界面关三层

2024-11-21 14:44 - 王松

|                                                                                                                                         |      |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------|
| 状态:                                                                                                                                     | 新建   | 开始日期:   | 2024-11-21 |
| 优先级:                                                                                                                                    | 普通   | 计划完成日期: | 2024-12-21 |
| 指派给:                                                                                                                                    | 马 党旗 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:                                                                                                                                     |      | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                                                                                                   |      | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述                                                                                                                                      |      |         |            |
| 自启动是上电自启动，目的应该是设备上电之后需要人为干预，直接系统启动起来可以使用，但现在通过网管界面的关掉三层，却又被上电自启动功能给拉起来，明显不合理，无法实现界面关三层的功能；<br>说明我们的上电自启动做成了三层拉起的功能，不是真正的上电自启动，没有对场景做区分； |      |         |            |

文件

|                       |        |            |    |
|-----------------------|--------|------------|----|
| 解决方案需求和优化项汇总-1114.doc | 576 KB | 2024-11-21 | 王松 |
|-----------------------|--------|------------|----|