

3.0基站产品测试 - 错误 #2464

3.0基站cpe无法接入

2024-11-26 13:34 - 魏 幸幸

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王 旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:		目标解决问题版本:	
发现问题版本:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-11-26 13:36 - 魏 幸幸

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2024-11-26 13:41 - 魏 幸幸

- 跟踪 从 功能 变更为 错误

- 主题 从 3.0基站不支持上行256qam功能 变更为 3.0基站，vivo 手机及cpe无法接入

#3 - 2024-12-03 14:09 - 魏 幸幸

- 主题 从 3.0基站，vivo 手机及cpe无法接入 变更为 3.0基站cpe无法接入

#4 - 2024-12-03 14:10 - 魏 幸幸

3.0 星创易联CPE直连已经能接入，问题出在咱们的CPE锁Band78频段了，改成锁Band41就能搜到小区了。
直接直连，SSB的RSRP -50dbm，有点高，加了衰减调到SSB的RSRP -74dbm左右。
CPE接入问题已解决。

#5 - 2024-12-03 14:10 - 魏 幸幸

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#6 - 2025-01-21 09:25 - 高 峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

#7 - 2025-01-21 14:52 - 魏 幸幸

- 指派给 从 魏 幸幸 变更为 王 旭初