

2.0基站产品化测试 - 错误 #2468

2.1.15p_pre1_T5版本，大上行双天线10ue带着上、下行峰值速率，反复接入场景，du高概率出现挂死（约0.5h——3h不等）

2024-11-27 16:17 - 王旭初

状态:	已解决	开始日期:	2024-11-27
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		
描述			
du初步定位结果是：du发现释放ue时，发现该ue在ue_list里已经没有，但是在harq里仍然存在，导致挂死提单跟踪			

历史记录

- #1 - 2024-11-29 17:47 - 周立伟
- 状态 从 新建 变更为 转测试
- 指派给 从 周立伟 变更为 王旭初

修复cmLList列表的删除操作：存在超过2过节点时且删除中间节点，需要判断被删除节点的prev和next不能为空。

- #2 - 2025-01-21 10:13 - 王旭初
- 状态 从 转测试 变更为 已解决
- 指派给 已删除(王旭初)

最新du包，问题已解决