

产品3.0平台 - 错误 #2480

低噪放关闭的timrpoint设置无效，关闭时刻不对

2024-12-02 11:31 - 赵 爱敬

状态:	已关闭	开始日期:	2024-12-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	赵 爱敬	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
低噪放关闭的timrpoint设置无效，关闭时刻不对			

历史记录

#1 - 2024-12-02 11:39 - 赵 爱敬

- 状态 从 新建 变更为 已解决

我们理解的TMR_TINTEi0_REG的功能是使能或不使能中断，实际是屏蔽是否进中断服务程序。在低噪放关闭时隙的前一时隙，中断标记位已经被置为有效，当TMR_TINTEi0_REG的中断使能位被置为1时就立刻进中断服务程序了。

#2 - 2025-02-10 14:19 - 高 峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭