

2.0基站产品化测试 - 错误 #2497

【2.1.15P_pre1T5】大下行配置128UE做FTP双向业务10分钟后DU挂死

2024-12-04 16:31 - 郝雷

状态:	已解决	开始日期:	2024-12-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	郝雷	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.16P		
描述			
测试用例：TP-035 3.5G 大上行配比多用户FTP业务测试 128个用户接入后，分别建立FTP连接，做上行和下行业务，上行速率在30M左右，下行速率在40M左右，业务稳定，没有掉线。大约10分钟后DU挂死。			

历史记录

#1 - 2024-12-05 14:08 - 周立伟

- 状态从新建变更为进行中
- 目标解决问题版本从 Rel_2.1.15P 变更为 Rel_2.1.16P

已定位，worker线程与phy线程共用dlSlot->pdccchInfo.pdcchs资源。
128UE
FTP上下行同时灌包时，存在worker线程清除dlSlot->pdccchInfo.pdcchs资源同时，phy线程使用dlSlot->pdccchInfo.pdcchs资源，导致空指针的问题，已修改验证中。

#2 - 2024-12-11 18:10 - 周立伟

自验通过，计划落入16P版本。

#3 - 2024-12-11 18:11 - 周立伟

- 状态从进行中变更为转测试

#4 - 2024-12-11 18:11 - 周立伟

- 指派给从周立伟变更为郝雷

#5 - 2024-12-24 17:09 - 郝雷

- 状态从转测试变更为已解决