

NR - 错误 #251

功能 # 84 (挂起): 上行同步功能开发

偶然出现的无法同步

2020-10-09 14:37 - guo hanlin

| | | | |
|---|------------|---------|------------|
| 状态: | 已解决 | 开始日期: | 2020-10-09 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | guo hanlin | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 问题归属: | | | |
| 描述 | | | |
| 接收端偶尔会出现无法同步的问题，其中两次在问题出现后将发端（205）切换为内环模式，发现CRC全错发端退出，重新运行，问题不再出现 | | | |

历史记录

#1 - 2021-01-05 10:45 - guo hanlin

- 状态从新建变更为已解决
- 优先级从紧急变更为普通

#2 - 2021-02-25 16:16 - guo hanlin

- % 完成从0变更为100