

3.0基站产品测试 - 错误 #2554

installSysrepo.sh脚本路径填写有误，导致sysrepo无法正常安装，多写了/sprints

2024-12-18 09:26 - 王旭初

状态:	转测试	开始日期:	2024-12-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:		目标解决问题版本:	
发现问题版本:			
描述			
该问题会导致安装sysrepo失败，需要修改agent里的脚本文件			

历史记录

#1 - 2024-12-18 09:35 - 钱伯宁

- 状态 从 新建 变更为 转测试

- 指派给 从 钱伯宁 变更为 王旭初

定位问题：

工程文件中是有scripts目录，但是生产版本包中无scripts目录

解决方法：

去掉scripts目录

已自测成功，待测试回归