

3.0基站产品测试 - 错误 #2555

lmt读取基站ip，只读取到了eth0，没有eth1，导致只能显示1个ip地址；

2024-12-18 09:27 - 王旭初

状态:	转测试	开始日期:	2024-12-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:		目标解决问题版本:	
发现问题版本:			
描述			
lmt已知，提单跟踪			

历史记录

#1 - 2024-12-18 09:34 - 钱伯宁

- 文件 1.png 已添加
- 状态从 新建 变更为 转测试
- 指派给从 钱伯宁 变更为 王旭初

定位问题：
调测板当时只有一个网卡，所以缺省显示一个网卡信息，自研板已有两个网卡，所以应该显示两个网卡信息；
解决方案：
显示两个网卡信息；
已修改自验成功

文件

1.png	52.7 KB	2024-12-18	钱伯宁
-------	---------	------------	-----