

2.0基站产品化测试 - 错误 #2556

Rel_2.1.16p_pre1_T0,41环境，大上行配比上下行同时udp长跑，phy core dump

2024-12-18 09:59 - 周磊


状态:	挂起	开始日期:	2024-12-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨晋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV	FPGA板卡类型:	115P+PRU
发现问题版本:	Rel_2.1.16P	CPU类型:	Xeon-gold5218(宝德)
目标解决问题版本:	Rel_2.1.17P		

描述

简述：Rel_2.1.16p_pre1_T0,41环境，大上行配比上下行同时udp长跑，phy core dump

测试版本：Rel_2.1.16p_pre1_T0

问题描述：Rel_2.1.16p_pre1_T0,41环境，大上行配比上下行同时udp长跑，phy core dump



历史记录

- #1 - 2024-12-18 11:00 - 周磊
 - 发现问题版本从 Rel_2.1.15P 变更为 Rel_2.1.16P
- #2 - 2024-12-25 16:08 - 战戈戈
 - 文件 20241225-160815.jpg 已添加

```
MKL memory statistics: allocated 3392808 bytes in 1005 buffers
phyInstance 0
*** Error in `./root/yzmm/rel/GNB/phy/bin/llapp': double free or corruption (out): 0x00007f2b9d3df500 ***
===== Backtrace: =====
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x777e5) [0x7f2bb032d7e5]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x8037a) [0x7f2bb033637a]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(cfree+0x4c) [0x7f2bb033a53c]
/root/yzmm/rel/GNB/phy/bin/llapp[0x4157d5]
/root/yzmm/rel/GNB/phy/bin/llapp[0x4107de]
/root/yzmm/rel/GNB/phy/bin/llapp[0x4106e0]
/root/yzmm/rel/GNB/phy/bin/llapp[0x45ddda]
/root/yzmm/rel/GNB/phy/bin/llapp[0x44c893]
/root/yzmm/rel/GNB/phy/bin/llapp[0x44bcc5]
/root/yzmm/rel/GNB/phy/bin/llapp[0x44ba5f]
/lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0(+0x76ba) [0x7f2bb22f66ba]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(clone+0x6d) [0x7f2bb03bd41d]
===== Memory map: =====
00400000-0079c000 r-xp 00000000 08:01 10617700 /root/yzmm/rel/GNB/phy/bin/llapp
0099c000-0099c000 rw-p 0039c000 08:01 10617700 /root/yzmm/rel/GNB/phy/bin/llapp
009c8000-08427000 rw-p 00000000 00:00 0
08d8c000-09527000 rw-p 00000000 00:00 0 [heap]
7f2a68000000-7f2a68021000 rw-p 00000000 00:00 0
```

#3 - 2024-12-25 16:19 - 战 弋戈

- 状态从 新建 变更为 进行中
- 指派给从 战 弋戈 变更为 杨 晋

#4 - 2025-04-14 11:43 - 杨 晋

- 状态从 进行中 变更为 挂起
- 目标解决问题版本从 Rel_2.1.16P 变更为 Rel_2.1.17P

16P只出现过一次，17P一直未出现

文件

20241218-095032.jpg	1.01 MB	2024-12-18	周 磊
20241225-160815.jpg	177 KB	2024-12-25	战 弋戈