

B5G_UE - 错误 #2572

testmac week25和test1008测试现象不同

2024-12-19 10:11 - 赵 爱敬

状态:	已关闭	开始日期:	2024-12-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	赵 爱敬	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
用同一块大板卡，同样物理层平台代码：week25看ssb位置 gps同步，但小区搜索失败；test1008，看ssb位gps置gps不同步，但小区搜索成功。			
testmac版本： NR_TDD_JESD_Week25_SVN_39292 test1008			

历史记录

- #1 - 2024-12-23 12:27 - 赵 爱敬
- 后测是两个testmac，gps都同步
- #2 - 2025-01-06 12:28 - 赵 爱敬
- 主题 从 gps同步问题（使用不同的testmac版本） 变更为 testmac week25和test1008测试现象不同
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- #3 - 2025-01-06 12:30 - 赵 爱敬
- 状态 从 进行中 变更为 转测试
- 更改testweek25的频点设置，小区搜索成功。与gps无关。
- #4 - 2025-01-20 13:17 - 赵 爱敬
- 状态 从 转测试 变更为 已关闭