

2.0基站产品化测试 - 错误 #2575

物理层报错：[ERROR] FH_RX: Can't receive PRACH Descriptor Done!

2024-12-19 14:48 - 程鹏

状态:	已解决	开始日期:	2024-12-19
优先级:	高	计划完成日期:	2025-01-31
指派给:	赵强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV, PHY, PRU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.16P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.16P		

描述
物理层报错：[ERROR] FH_RX: Can't receive PRACH Descriptor Done!，基站未挂死，三层正常运行，但终端无法接入，基站僵尸。

历史记录

#1 - 2024-12-25 09:50 - 程鹏

- 指派给从赵强变更为杨晋
- 问题归属 DRV, PRU 已添加

#2 - 2024-12-27 16:37 - 程鹏

- 指派给从杨晋变更为赵强

#3 - 2025-01-07 16:15 - 赵强

- 状态从新建变更为已解决

驱动在编译的时候未更改驱动编号。更改后问题已解决。

文件

55555.jpg	1.19 MB	2024-12-19	程鹏
-----------	---------	------------	----