

## 2.0基站产品化测试 - 错误 #2585

网管版本：YZMM2.1.0Pre1T10

PRU功能部分基站上报温度功控指标，部分基站不上报，目前来看RU2.0的温度上报DEV和PRU那边看下上报上来的数据是0

2024-12-20 11:47 - 程鹏

状态:	已解决	开始日期:	2024-12-20
优先级:	低	计划完成日期:	2025-01-31
指派给:	程鹏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	PRU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.16P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.16P		

### 描述

网管版本：YZMM2.1.0Pre1T10

PRU功能部分基站上报温度功控指标，部分基站不上报，目前来看RU2.0的温度上报DEV和PRU那边看下上报上来的数据是0，需要dev确认为什么上报数据为0

### 历史记录

#1 - 2025-01-13 09:28 - 程鹏

- 优先级从普通变更为低

#2 - 2025-02-11 15:07 - 战弋戈

- 状态从新建变更为进行中

#3 - 2025-02-24 17:29 - 战弋戈

- 文件ru2.0温度.jpg已添加

#4 - 2025-02-24 19:01 - 战弋戈

从RU日志上看是有数据的，可能没有写入。

#5 - 2025-02-25 16:01 - 战弋戈

在RU2.0中，在RU的sdk中PS端写入时，温度变量没有赋值。修正后升级RU2.0的sdk版本即可。

#6 - 2025-04-22 09:06 - 战弋戈

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从战弋戈变更为程鹏

#7 - 2025-04-22 09:40 - 程鹏

- 状态从转测试变更为已解决

该问题16P时验证已解决。

### 文件

ru2.0温度.jpg

517 KB

2025-02-24

战弋戈