

FirstCall - 错误 #2594

基站和终端接GPS，终端接收42时隙中，ssb位置不正确，在时隙开始17600样点处

2024-12-23 12:25 - 赵 爱敬

状态:	已关闭	开始日期:	2024-12-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨 晋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
基站和终端接GPS，终端接收42时隙中，ssb位置不正确，在时隙开始17600样点处			

历史记录

#1 - 2024-12-30 20:39 - 杨 晋

- 状态从 新建 变更为 进行中
- 指派给 被设置为 杨 晋

#2 - 2024-12-30 20:40 - 杨 晋

- 状态从 进行中 变更为 转测试

物理层重新编译后，问题不再出现

#3 - 2025-01-06 11:20 - 杨 晋

- 状态从 转测试 变更为 已解决

#4 - 2025-01-06 11:40 - 杨 晋

物理层使用的小区搜索+L1C版本

#5 - 2025-02-10 12:22 - 李 常

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

close it.