

2.0基站产品化测试 - 错误 #2600

16P_Pre1T1：5.8G环境，终端接入后从核心网ping终端时延较大，灌上行就ping不通了，phy上行看不到速率

2024-12-24 12:00 - 黄毅

状态:	已解决	开始日期:	2024-12-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄毅	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.16P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.16P		
描述			
问题：5.8G环境，终端接入后从核心网ping终端时延较大，灌上行就ping不通了，phy上行看不到速率。 查询DU日志，Long BSR基本为0 版本：16P_Pre1T1			

历史记录

- #1 - 2024-12-31 09:57 - 赵晓辉
- 状态从新建 变更为 转测试
- 指派给从赵晓辉 变更为 钱伯宁

该问题 通过分析发现是 上行逻辑信道组 gbr mbr的值为0导致上行bo没办法进行更新，上行的调度都是通过强制SR触发的。
该问题同#2621

- #2 - 2024-12-31 09:59 - 钱伯宁
- 指派给从钱伯宁 变更为 黄毅

- #3 - 2025-01-02 11:38 - 黄毅
- 状态从转测试 变更为 已解决

文件

20241224-115737.jpg	812 KB	2024-12-24	黄毅
20241224-115742.jpg	1.13 MB	2024-12-24	黄毅
1223时延大.rar	59.5 MB	2024-12-24	黄毅