

混元 - 错误 #263

FPGA射频板初始化问题

2020-11-18 11:20 - 匿名用户

状态:	挂起	开始日期:	2020-11-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-11-19
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
现象 :			
ERROR:114:Verify ARM checksum failed			
Verify ARM checksum failed			

历史记录

#1 - 2020-11-18 14:37 - 匿名用户

现象 :

ERROR:114:Verify ARM checksum failed

Verify ARM checksum failed

ERROR: 256: ARM Mailbox Busy Command not executed in MYKONOS_sendArmCommand

说明 :

arm checksum 出现在函数 “ YKONOS_verifyArmChecksum ” 中待打印确认

ARM Mailbox 出现在函数 “ MYKONOS_sendArmCommand ” 中

#2 - 2021-01-12 09:38 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 挂起
- 优先级 从 立刻 变更为 普通

此类问题不易定位，一般通过交叉更换FPGA板或者重新插拔FPGA、射频板规避