

FirstCall - 错误 #2645

收到PHY打桩的msg2，应该从ring buffer中读取msg2，代码被修改未往ring buffer中送入msg2，导致收到msg2，wn5gNrUePsMacRachRespRecv函数读取msg2时出现coredump

2025-01-02 19:52 - 刘 播雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-02
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	刘 播雨	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
描述			
收到PHY打桩的msg2，应该从ring buffer中读取msg2，代码被修改未往ring buffer中送入msg2，导致收到msg2，wn5gNrUePsMacRachRespRecv函数读取msg2时出现coredump			

历史记录

#1 - 2025-01-02 19:54 - 刘 播雨

- 状态从 新建 变更为 已关闭