

2.0基站产品化测试 - 错误 #2646

16P_Pre1T1：MRU环境起站后将RU0下电，从网管看到的是RU1和RU2的告警，没有RU0异常的告警。

2025-01-03 10:02 - 黄毅

状态:	已解决	开始日期:	2025-01-03
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄毅	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	FPGA	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.16P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.16P		

描述 问题描述： MRU环境起站后将RU0下电，从网管看到的是RU1和RU2的告警，没有RU0异常的告警。 RU拔光纤有类似的问题。 基站版本：16P_Pre1T1版本(phy_1231)

历史记录

#1 - 2025-01-03 11:53 - 战 弋戈

- 状态从 新建 变更为 进行中

从条件上看应该是告警条件发生了错误导致。

#2 - 2025-01-07 17:21 - 战 弋戈

- 状态从 进行中 变更为 转测试

- 指派给从 战 弋戈 变更为 黄毅

#3 - 2025-01-09 11:48 - 黄毅

- 状态从 转测试 变更为 已解决

16P_Pre1T1版本(0108大包)验证，问题已经解决。

文件

20250103-095359.jpg	27 KB	2025-01-03	黄毅
dev_2.rar	1.29 MB	2025-01-03	黄毅