

基站终端启动无法进行UDP通信问题

2020-11-23 11:09 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2020-11-23
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
现象：必须连接笔记本启动，才可正常udp发送			

历史记录

#1 - 2020-11-23 11:11 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 已解决
- % 完成从 0 变更为 100

分析：shell连接与自启动的差异，tcp协议过滤写在.bashrc，对ssh有效，自启动无效。
解决：将tcp的rst过滤写在自启动rc.local中