

产品3.0平台 - 错误 #2690

9025校准概率性不通过

2025-01-13 15:51 - 李明新

|                                                               |     |         |                |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|
| 状态:                                                           | 挂起  | 开始日期:   | 2025-01-13     |
| 优先级:                                                          | 低   | 计划完成日期: |                |
| 指派给:                                                          | 李明新 | % 完成:   | 0%             |
| 类别:                                                           |     | 预期时间:   | 0.00 小时        |
| 目标版本:                                                         |     | 耗时:     | 0.00 小时        |
| 描述                                                            |     |         |                |
| 在初始化过程中，9025校准会出现概率性不通过                                       |     |         |                |
| 相关的问题:                                                        |     |         |                |
| 关联到 FirstCall - 错误 #2707: 使用EVM T2板卡测试，接收不到数据，界面打印adrv9025... |     |         | 已关闭 2025-01-15 |

历史记录

#1 - 2025-01-20 09:47 - 李明新

- 状态从新建变更为挂起

经测试，发现在4T4R版本中，rfic会在第二次运行时稳定出现此报错，在2T2R中表现为多次运行后概率出现，未在首次运行时发现此报错。

#2 - 2025-01-23 19:36 - 杨晋

- 关联到 错误#2707: 使用EVM T2板卡测试，接收不到数据，界面打印adrv9025\_init失败 已添加

#3 - 2025-01-24 11:15 - 李明新

- 优先级从 高 变更为 低

#4 - 2025-02-10 14:34 - 高峰

- 状态从挂起变更为进行中

#5 - 2025-03-29 17:53 - 李明新

- 状态从进行中变更为挂起

暂时测试各版本，均未复现该问题