

产品3.0平台 - 错误 #2692

长时间运行GPS时，会出现获取GPS时间飘的问题。

2025-01-13 16:57 - 战 弋戈

状态:	挂起	开始日期:	2025-01-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
g_sys_time = 1736592269,sec_count = 17365922269 diff_ns = 0,tracking_cnt = 15,holdover_cnt = 0 g_sys_time = 1736592270,sec_count = 1736592270 diff_ns = 0,tracking_cnt = 15,holdover_cnt = 0 g_sys_time = 1736592271,sec_count = 1736592272 diff_ns = 0,tracking_cnt = 15,holdover_cnt = 0 g_sys_time = 1736592272,sec_count = 1736592272 diff_ns = 0,tracking_cnt = 15,holdover_cnt = 0 g_sys_time = 1736592273,sec_count = 1736592274 diff_ns = 0,tracking_cnt = 15,holdover_cnt = 0 g_sys_time = 1736592274,sec_count = 1736592274			

历史记录

#1 - 2025-01-13 17:02 - 战 弋戈

- 文件 20250113-170009.jpg 已添加
- 文件 20250113-170144.jpg 已添加

#2 - 2025-01-20 10:54 - 战 弋戈

- 状态从 新建 变更为 进行中

还在复现中。

#3 - 2025-02-07 18:46 - 战 弋戈

调整角度，让风扇长吹着，运行6小时进行测试未复现。

#4 - 2025-02-20 15:09 - 战 弋戈

- 状态从 进行中 变更为 转测试

#5 - 2025-04-18 09:46 - 战 弋戈

- 状态从 转测试 变更为 挂起

文件

20250113-170009.jpg	549 KB	2025-01-13	战 弋戈
20250113-170144.jpg	549 KB	2025-01-13	战 弋戈