

3.0基站产品测试 - 错误 #2713

10ue接入基站，给2个ue做上行灌包30M可以稳定，但是第三个ue灌包后，马上就会发生反复掉线

2025-01-16 14:16 - 王旭初

状态:	转测试	开始日期:	2025-01-16
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	王旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.0		
描述			
做了2个尝试： 1）、tti=2，mcs限制到10，上行灌包50M，只接2个ue，结果2个ue很快就会反复掉线； 2）、tti=1，mcs限制到10，上行灌包50M，只接2个ue，结果2个ue速率稳定 初步评估是和单个tti调度多个pdu有关 提单跟踪			

历史记录

#1 - 2025-01-17 14:25 - 魏幸幸

- 状态从新建 变更为 转测试

mac在处理phy上报pusch pdu的时候，只能正确处理第一个，从第二个开始内存偏移有问题，认为数据异常就丢弃了。
所以上行TTI调度用户数大于1就有问题，此问题属于3.0 fapi适配引入，前期上行处理多个pdu没测过。
(把sib1看作是一个UE的话，单UE下行峰值相当于把下行处理多个pdu测了)

#2 - 2025-01-21 09:24 - 魏幸幸

- 指派给从魏幸幸 变更为 王旭初

#3 - 2025-02-14 09:06 - 魏幸幸

- 发现问题版本 被设置为 Rel_3.0.0

- 目标解决问题版本 被设置为 Rel_3.0.1

- 问题归属 DU 已添加