

2.0基站产品化测试 - 错误 #2725

16Ppre1_T2版本，跨核心网NG切换重配完成没上来，导致终端异常状态卡在目标小区无法移动。

2025-01-20 17:28 - 孙泽林

状态:	已解决	开始日期:	2025-01-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	孙泽林	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.16P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.16P		
描述			
16Ppre1_T2版本，场景为3.3G-3.5G跨核心网异频NG切换，使用终端为广和通终端。 切换完成阶段重配完成没上来，终端的测量配置下发失败。但终端还能在线，但已无法上报新的测量事件，导致卡死在目标小区无法再做切换。 可能需要研发对此异常状态做一下保护，防止终端在此状态卡死。			

历史记录

#1 - 2025-01-21 15:39 - 宋承立

- 状态从新建变更为转测试
- 指派给从宋承立变更为孙泽林

【问题原因】
ng切换完成后，再次rrc重配置完成没收到。此时ue业务正常，但后续无测量上报，无法再次进行切换。

【修改方案】
在切换完成后，进行再次重配置时，判断定时器是否存在，没有定时器则启动ue_inactive定时器。
如果重配置失败，释放掉ue

【回归方法和注意事项】
正常测试

#2 - 2025-01-21 18:36 - 孙泽林

- 状态从转测试变更为已解决

新提供的cu包已解决次问题，待合入17P

文件

0120.rar	24.9 MB	2025-01-20	孙泽林
----------	---------	------------	-----