

3.0基站产品测试 - 错误 #2726

10ue下行udp超流量灌包，在终端侧观察速率呈现周期性掉坑，cu_state日志可以看到有部分ue持续dbs=0

2025-01-21 09:48 - 王 旭初

状态:	转测试	开始日期:	2025-02-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王 旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.0.0
发现问题版本:	Rel_3.0.1		
描述			
10ue，下行灌包17M*10,可以稳定到170M左右； 10ue，下行灌包18M*10,存在周期性掉坑现象 已知会du，提单跟踪			
子任务:			
功能 # 2864: 内存池的专家设置选项，包括文档和代码的实现			转测试

历史记录

#1 - 2025-01-21 14:44 - 魏 幸幸

- 状态 从 新建 变更为 进行中

等环境复现分析

#2 - 2025-02-22 15:05 - 魏 幸幸

- 指派给 从 魏 幸幸 变更为 杨 杨乐

- 发现问题版本 被设置为 Rel_3.0.1

- 目标解决问题版本 被设置为 Rel_3.0.0

- 问题归属 CU 已添加

#3 - 2025-02-28 16:31 - 杨 杨乐

- 状态 从 进行中 变更为 转测试

- 指派给 从 杨 杨乐 变更为 王 旭初

问题等同2864