

## FirstCall - 错误 #2743

在开低噪放的中断中，采集jesd三级进位计数器值比实际设置值提前几us，影响后续连接功放

2025-01-22 20:32 - 杨晋

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨晋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

### 历史记录

#1 - 2025-01-22 20:33 - 杨晋

- 状态从新建变更为进行中

- 指派给被设置为杨晋

#2 - 2025-02-13 18:29 - 杨晋

- 状态从进行中变更为已解决

重新测试发现是正常的。应该是当时两者的基准不同。

现在测试时，slave rf接收打开的timepoint 设置为762A0 =484us，在中断服务程序中，采集jesd三级计数器当前值：min 485.3us，max 487.25us，大部分是486.7us左右。

#3 - 2025-02-17 14:15 - 高峰

- 状态从已解决变更为已关闭