

3.0基站产品测试 - 错误 #2749

【系统平台】使用rfic.a 或者 ap_driver.so 的情况下，重启之后板卡失联

2025-01-24 09:57 - 赵晓辉

状态:	反馈	开始日期:	2025-01-24
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	系统	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.0.1		
描述			
1. 基站板卡在起三层之后存在断连，重启失联的情况。 2. 基站板卡在使用rfic.a 或者 ap_driver.so等库文件后，reboot 100%失联。 该问题 后续将通过串口连接的方式排查问题。			

历史记录

- #1 - 2025-02-10 10:23 - 战 弋戈
- 接上串口看系统的输出是否卡在了某个进程中导致不能重启成功或者系统产生了崩溃导致。
- #2 - 2025-03-10 11:13 - 战 弋戈
- 状态 从 新建 变更为 进行中
 - 发现问题版本 被设置为 Rel_3.0.1
 - 目标解决问题版本 被设置为 Rel_3.1.2
 - 问题归属 系统 已添加
- 暂时采用的办法 reboot 时，先kill du ，kill cu 后再进行重启。
- #3 - 2025-04-11 09:33 - 战 弋戈
- 状态 从 进行中 变更为 反馈