

混元 - 错误 #276

一所包长1460，tcp传输错误

2020-12-14 10:51 - 匿名用户

状态:	转测试	开始日期:	2020-12-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
现象：1024字节时，传输无问题。1460字节时，client->server无问题，server到client误包严重。怀疑导致双臂信息传输 异常。			

历史记录

#1 - 2020-12-15 19:17 - 匿名用户

- % 完成 从 0 变更为 50

经过定位，去除app的12字节时戳，无线通道可以传输1460字节的数据。

但仍需要有线抓取机器人数据确认各个包。

#2 - 2020-12-16 16:26 - 匿名用户

更新，根据祁工，双臂包长最大1711，其他包长最大952

#3 - 2020-12-21 10:30 - 匿名用户

- % 完成 从 50 变更为 90

经确认，机器MTU设置1712,基站/终端MTU设置1500,导致握手时协商双方MTU为1500，包被分割。
当基站/终端MTU设置2000时，可以传输1800的包。还需要再确认

#4 - 2021-01-06 09:48 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 转测试

- 优先级 从 紧急 变更为 普通