B5G_UE - 错误 #2761

终端侧发送prach,基站侧解析出的Preamble ID和终端侧的不一致

2025-02-06 20:36 - 王 金伏

| 状态: | 已关闭 | 开始日期: | 2025-02-06 |
|-------|------|---------|------------|
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 王 金伏 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 5.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 5.00 小时 |
| 描述 | | | |

终端侧发送prach,基站侧解析出的Preanble ID和终端侧的不一致

历史记录

#1 - 2025-02-06 20:36 - 王 金伏

- 主题 从 终端侧发送prach,基站侧解析出的Preanble ID和终端侧的不一致 变更为 终端侧发送prach,基站侧解析出的Preamble ID和终端侧的不一致

#2 - 2025-02-06 20:36 - 王 金伏

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#3 - 2025-02-07 14:20 - 王 金伏

- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100

重新做了打桩的dat文件数据,小版本进行验证,基站侧解析出Preanble ID和终端发送一致,定位是参数startBwp不对,影响了频域位置,导致解析出错。

#4 - 2025-02-10 15:04 - 王 金伏

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

2025-05-07 1/1