

3.0基站产品测试 - 性能 #2764

SEPARATE_UDP_TX_THREAD宏需要分开UPPER和LOWER，放开UPPER面的线程udp_tx_ul_thread

2025-02-07 11:44 - 李玮璇

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述 发给ng的udp_tx之前是在ul_thread里面，为了解决灌包无法峰值的问题，上行发送出口处新增线程UDP_TX_UL 原SEPARATE_UDP_TX_THREAD拆分如下 SEPARATE_UDP_UPPER_TX_THREAD SEPARATE_UDP_LOWER_TX_THREAD			

历史记录

#1 - 2025-02-28 16:47 - 李玮璇

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*
- 发现问题版本 被设置为 Rel_2.1.15P
- 目标解决问题版本 被设置为 Rel_2.1.16P
- 问题归属 CU 已添加

已完成，转测试，正式包可测

#2 - 2025-02-28 16:47 - 李玮璇

- 状态从 *进行中* 变更为 *转测试*
- 指派给从 李玮璇 变更为 王旭初

#3 - 2025-06-24 14:53 - 王旭初

- 状态从 *转测试* 变更为 *已关闭*
- 指派给 已删除 (王旭初)
- 发现问题版本 从 Rel_2.1.15P 变更为 Rel_3.1.2
- 目标解决问题版本 从 Rel_2.1.16P 变更为 Rel_3.1.2