## 3.0基站产品测试 - 性能 #2764

## SEPARATE\_UDP\_TX\_THREAD宏需要分开UPPER和LOWER,放开UPPER面的线程udp\_tx\_ul\_thread

2025-02-07 11:44 - 李 玮璇

**状态**: 已关闭 **开始日期**: 2025-02-07

优先级: 普通 计划完成日期:

指派给: 8 % 完成: 0%

**类别**: **预期时间**: 0.00 小时

问题归属: CU 目标解决问题版本: Rel\_3.1.2

## 描述

发给ng的udp\_tx之前是在ul\_thread里面,为了解决灌包无法峰值的问题,上行发送出口处新增线程UDP\_TX\_UL

原SEPARATE\_UDP\_TX\_THREAD拆分如下

SEPARATE UDP UPPER TX THREAD

SEPARATE\_UDP\_LOWER\_TX\_THREAD

## 历史记录

- #1 2025-02-28 16:47 李玮璇
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 发现问题版本 被设置为 Rel\_2.1.15P
- 目标解决问题版本 被设置为 Rel\_2.1.16P
- 问题归属CU 已添加

已完成,转测试,正式包可测

- #2 2025-02-28 16:47 李 玮璇
- 状态 从 进行中 变更为 转测试
- 指派给从李玮璇变更为王旭初
- #3 2025-06-24 14:53 王旭初
- 状态 从 转测试 变更为 已关闭
- 指派给 已删除(王 旭初)
- 发现问题版本 从 Rel\_2.1.15P 变更为 Rel\_3.1.2
- 目标解决问题版本 从 Rel\_2.1.16P 变更为 Rel\_3.1.2

2025-07-09 1/1