

B5G_UE - 错误 #2771

rf和phy接口数据都是0

2025-02-08 15:39 - 马凤波

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	马凤波	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
2025/2/6			
【问题描述】			
192.168.8.232和192.168.8.70两块板卡使用三组APEX.out（包括之前基于firstCall2分支和基站联调通过的out，赵爱敬提供的out，基于on-board-debug分支生成的out），使用信号源，射频和phy的接口（0x85200000和0x85300000）数据都是0.			

历史记录

#1 - 2025-02-10 10:23 - 马凤波

【20250210】

【问题原因】 phy运行脚本start_phy.sh中rfic.out版本问题，rfic.out是基站的4T4R的版本，rfic_2T2R_3.1.1T.out是终端的2T2R版本

【解决方案】终端板卡使用rfic_2T2R_3.1.1T.out 替换rfic.out

#2 - 2025-02-10 12:18 - 李常

- 指派给 被设置为 马凤波

#3 - 2025-02-14 11:53 - 马凤波

- 状态从 新建 变更为 已解决

#4 - 2025-02-27 20:17 - 朱荣涛

- 状态从 已解决 变更为 已关闭