

3.0基站产品测试 - 错误 #2776

3.0产品测试，3u1d配比上行udp业务，上行rb利用率60%

2025-02-08 17:02 - 孙 泽林

状态:	转测试	开始日期:	2025-02-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	刘 抒放	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.1
发现问题版本:	Rel_3.0.0		

描述

测试版本：3.0.0pre1_T2（2.8日 du链表死循环小包）
测试设备：核心网 192.168.8.219基站 192.168.8.163
测试用例：大下行上下行并行灌包
基站配置：大下行上行单天线
测试配置：广和通终端单终端
测试场景：单用户 上行400M灌包
测试结果：上行速率250M，上行rb占用率仅60%，怀疑部分slot无调度。

历史记录

- #1 - 2025-02-11 11:34 - 魏 幸幸
- 已知问题，关联到问题单#2730
- #2 - 2025-02-11 11:35 - 魏 幸幸
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- #3 - 2025-02-11 11:37 - 魏 幸幸
- 状态 从 进行中 变更为 挂起
- #4 - 2025-02-12 09:58 - 刘 抒放
- 发现问题版本 被设置为 Rel_3.0.0
- 目标解决问题版本 被设置为 Rel_3.1.1
- 问题归属 DU 已添加
- #5 - 2025-03-19 13:36 - 魏 幸幸
- 状态 从 挂起 变更为 进行中
- #6 - 2025-03-19 13:37 - 魏 幸幸
- 状态 从 进行中 变更为 转测试
- 指派给 从 魏 幸幸 变更为 刘 抒放
- T7版本已解决