

3.0基站产品测试 - 错误 #2782

[3.0产品测试]3.0.0pre1_T2大下行 3D9G2U 特殊子帧配置下，终端无法接入，怀疑MSG3上不来

2025-02-11 10:09 - 刘 抒放

状态:	进行中	开始日期:	2025-02-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	于 大雷	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU, PHY	目标解决问题版本:	Rel_3.0.0
发现问题版本:	Rel_3.0.1		
描述			
测试版本：3.0.0pre1_T2 + 2.8 早du链表死循环小包 测试设备：核心网192.168.8.219 基站 192.168.8.163 测试用例：大下行7D2U 上下行并行灌包 基站配置：大下行上行单天线 测试配置：广和通终端单终端 测试场景：单用户 500M下行udp业务，60M上行udp灌包 问题现象：3.0.0pre1_T2大下行 3D9G2U 特殊子帧配置下，终端无法接入，怀疑MSG3上不来，比较sib1配置，除特殊子帧的差别外无任何差别。首先不确定思朗是否支持293的特殊子帧配置，待研发先行内部确认。			

历史记录

#1 - 2025-02-11 10:10 - 刘 抒放

因项目bug库里无于大雷，bug先提交给幸幸。待后续研发内部流转

#2 - 2025-02-11 11:27 - 魏 幸幸

协议栈没具体分析，思朗回复目前物理层特殊时隙只支持10：2：2和6：4：4

#3 - 2025-02-11 11:31 - 魏 幸幸

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#4 - 2025-02-11 17:42 - 高 峰

- 发现问题版本 被设置为 Rel_3.0.1

- 目标解决问题版本 被设置为 Rel_3.0.0

- 问题归属 DU 已添加

高层协议都按照3:9:2，调度按照3DL symbol调度
PHY 配置为10:2:2

#5 - 2025-02-26 09:42 - 魏 幸幸

- 指派给 从 魏 幸幸 变更为 于大雷

- 问题归属 PHY 已添加