

产品3.0平台 - 错误 #2787

/sbin/init 进程占用的cpu会产生抖动 有时能达到60%

2025-02-11 19:33 - 钱 伯宁

状态:	已解决	开始日期:	2025-02-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
问题分析： agent使用top命令查询基站软件进程状态导致cpu使用率变高 解决方法： 更改命令为pidof命令查询基站软件进程状态			

历史记录

- #1 - 2025-03-10 15:19 - 高峰
- 指派给从 钱 伯宁 变更为 战 弋戈
- #2 - 2025-03-13 09:51 - 战 弋戈
- 状态从 新建 变更为 已解决