

### 3.0基站产品测试 - 错误 #2790

#### 3.0基站binlog路径下du文件数量超过50个，不符合预期

2025-02-12 11:03 - 孙浩

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	孙浩	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.0.0
发现问题版本:	Rel_3.0.0		
<b>描述</b>			
【问题描述】3.0基站binlog路径下du文件数量超过50个，不符合预期；			
【问题分析】需要修改logwriter功能；			

#### 历史记录

#1 - 2025-02-13 19:16 - 席振斌

- 状态从新建变更为进行中

原因：过滤的判决条件除了程序名多加了程序的编译时间，导致在磁盘查找二进制文件的个数时有遗漏；  
修改方法：过滤的判决条件只用程序名；

#2 - 2025-02-13 19:16 - 席振斌

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从席振斌变更为孙浩

#3 - 2025-02-17 11:59 - 孙浩


- 文件logwriter.png已添加

- 文件binlog日志生成截图.png已添加

- 状态从转测试变更为已解决

在T3版本上修改logwriter的日志数量为5，文件生成大小为1024kb，如下，du与cu的生成日志分别不超过5个，符合预期，问题解决；

```
#做缺省 cu
#根据进程不同定义不同的配置
#kb做单位
[BinLog]
LogFileNum=5
LogFileSize=1024
```



#4 - 2025-02-24 16:48 - 孙浩

- 状态从已解决变更为已关闭

Rel\_3.0.0\_Pre1T4版本binlog路径下du文件数量不会超过规格数量，问题关闭。

## 文件

---

logwriter.png	4.79 KB	2025-02-17	孙浩
binlog日志生成截图.png	32.7 KB	2025-02-17	孙浩