eCPRI - 错误 #280

DU自环配置split_len=1392byte时, 跑一定时间后,显示CRC正确和错误都0

2020-12-21 16:23 - 杨晋

状态:	已解决	开始日期:	2020-12-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-01-07
指派给:	王永伟	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
问题归属:			

描述

DU自环配置split_len=1392byte时,跑大概几十万到几百万包crc开始错误,重新Go.sh也不能恢复

历史记录

#1 - 2020-12-24 17:20 - 杨晋

- 主题 从 DU自环配置split_len=1392byte时,跑一定时间crc开始错误 变更为 DU自环配置split_len=1392byte时,跑一定时间后,显示CRC 正确和错误都0

#2 - 2021-01-04 15:49 - 杨晋

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#3 - 2021-01-05 12:08 - 高峰

- 指派给 被设置为 王 永伟

#4 - 2021-01-06 09:32 - 王永伟

- 文件Lark20210106-093026.png 已添加

```
o-peer trans delay[0.000000]ms, total_cnt:28785150, total_wrong:0

CRC Right: 8000 CRC Wrong: 0 L2:Tx/Rx_Stub[8001/0]Tx/Rx_Traffic[0/0]ETH_REV/SND/ERG

o-peer trans delay[0.000000]ms, total_cnt:28793150, total_wrong:0

CRC Right: 8001 CRC Wrong: 0 L2:Tx/Rx_Stub[8000/0]Tx/Rx_Traffic[0/0]ETH_REV/SND/ERG

o-peer trans delay[0.000000]ms, total_cnt:28801151, total_wrong:0

root@fr-MS-7B94:/home/wangyongwei/dev2 all 0105/ko#
```

#5 - 2021-01-07 20:21 - 王 永伟

- 计划完成日期 被设置为 2021-01-07
- 状态 从 进行中 变更为 反馈
- % 完成 从 0 变更为 90

未出现 问题

#6 - 2021-02-09 17:56 - 杨晋

- 状态 从 反馈 变更为 已解决

与其他问题重复,更换x86版本后,一直未出现。

文件

Lark20210106-093026.png 27.3 KB 2021-01-06 王永伟

2025-05-07 1/1